（写）

平成25年11月27日

近隣の皆様及び公園利用者の皆様へ

すみだ北斎美術館建設地における汚染土壌の対応について

この度、「すみだ 北斎美術館」の建設に先立って、建設地における土壌調査を実施しました。その結果、土壌汚染対策法に定める特定有害物質の基準値を超える「鉛」が建設地北東側から、また、「ふっ素」が北西側から検出されました。

つきましては、健康被害を未然に防止するため、飛散防止シートを設置します。

近隣の皆様及び公園利用者の皆様には、大変御迷惑をおかけいたしますが、何卒、御理解賜りますようお願い申し上げます。

記

工事件名：汚染土壌応急飛散防止対策工事

工事場所：墨田区亀沢二丁目7番（すみだ北斎美術館建設地）

施工日時：平成25年12月2日（月）及び同月3日（火）　午前9時から午後5時まで

※雨天の場合には、翌日に延期して行います。

連 絡 先：受託業者　名　称　株式会社勝美工務店

所在地　墨田区業平1-22-10

電　話　03-3624-5411

発注者　墨田区区民活動推進部文化振興課北斎美術館開設担当

電　話　03-5608-6115（直通）

施工箇所



TR線路側